


# 北海道教育大学施設の耐震化の状況

・北海道教育大学において、耐震性のある建物 ※面積の割合（耐震化率）は**100%**。

※耐震性のある建物：昭和57年（新耐震基準）以降に整備した建物と、耐震診断した結果、耐震性あり（ $I_s$ 値0.7以上）と診断された建物及び、耐震改修済みの建物

平成27年6月4日現在



※1 全保有面積から、小規模建物面積(倉庫・車庫等)を除く。

※2 「国立大学法人等施設実態報告書（平成27年度）」を基に面積を算出。